

RELATÓRIO DE VISTORIA

Processo Administrativo: Nº 4675/2026

Pregão Eletrônico: Nº 026/2026

Empresa vistoriada: MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI

Data da vistoria: 04 de setembro de 2026

Local: Secretaria Municipal de Educação de São Mateus/ES

1. DO OBJETO DO RELATÓRIO

O presente Relatório tem por finalidade registrar, de forma circunstanciada, os procedimentos e os resultados da primeira vistoria realizada nos 03 (três) veículos remanescentes do Lote VII - Santa Maria, apresentados pela empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI no âmbito do Pregão Eletrônico nº 026/2026.

Os veículos foram inspecionados para verificação do atendimento às exigências estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência, especialmente quanto à regularidade documental e à disponibilidade dos equipamentos e sistemas necessários à futura prestação dos serviços de transporte escolar.

2. DO HISTÓRICO E DO AGENDAMENTO

Na vistoria realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2026, foram apresentados 07 (sete) dos 10 (dez) veículos exigidos, naquela etapa, para o Lote VII - Santa Maria, permanecendo pendente a apresentação de 03 (três) equipamentos.

Por meio de Despacho Administrativo expedido em 02 de setembro de 2026, foi deferido o pedido da empresa para antecipar a apresentação dos veículos remanescentes, anteriormente agendada para 08 de setembro de 2026, fixando-se a vistoria para o dia 04 de setembro de 2026, às 14h, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus/ES.

Em cumprimento ao referido despacho, os 03 (três) veículos foram apresentados e submetidos à inspeção na data e no local estabelecidos.

3. DA COMISSÃO RESPONSÁVEL E DO ACOMPANHAMENTO

As vistorias foram realizadas pela Comissão de Vistoria da Secretaria Municipal de Educação, devidamente constituída por meio da Portaria Interna nº 015/2026, à qual compete proceder à verificação dos veículos apresentados no âmbito do procedimento licitatório.

Os trabalhos foram acompanhados pelo Sr. Eduardo Costa do Amaral Pinheiro, representante da empresa TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA, participante do certame. A presença de representante externo contribuiu para a transparência e a verificabilidade dos procedimentos, permanecendo a avaliação técnica e a deliberação quanto à conformidade dos veículos sob responsabilidade exclusiva da Comissão formalmente designada.



4. DOS RESULTADOS DAS VISTORIAS

Equipamento 01 - Anexo I

Tipo: Micro-Ônibus

Placa: EZL4F35

Data da vistoria: 04/09/2026

Horário: 14h15

Inconformidades constatadas:

- O CRLV apresentado encontra-se em nome de terceiro. Embora a empresa tenha apresentado comprovante de transferência, não foi apresentado CRLV emitido em nome da MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI, conforme exigência prevista no instrumento convocatório.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 02 - Anexo II

Tipo: Ônibus

Placa: LQK6D57

Data da vistoria: 04/09/2026

Horário: 14h32

Inconformidades constatadas:

- O CRLV apresentado encontra-se em nome de terceiro. Embora a empresa tenha apresentado comprovante de transferência, não foi apresentado CRLV emitido em nome da MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI, conforme exigência prevista no instrumento convocatório.
- Sistema de videomonitoramento pendente.

Resultado: REPROVADO.



Equipamento 03 - Anexo III

Tipo: Ônibus

Placa: LQK6D52

Data da vistoria: 04/09/2026

Horário: 14h40

Inconformidades constatadas:

- O CRLV apresentado encontra-se em nome de terceiro. Embora a empresa tenha apresentado comprovante de transferência, não foi apresentado CRLV emitido em nome da MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI, conforme exigência prevista no instrumento convocatório.
- Sistema de videomonitoramento pendente.

Resultado: REPROVADO.

5. DO RESULTADO CONSOLIDADO

Foram apresentados e vistoriados os 03 (três) veículos remanescentes do Lote VII - Santa Maria. Todos foram reprovados na primeira vistoria em razão das inconformidades documentais e, quando aplicável, operacionais registradas nas respectivas fichas individuais.

- Equipamentos previstos: 03
- Equipamentos apresentados: 03
- Equipamentos vistoriados: 03
- Equipamentos aprovados: 00
- Equipamentos reprovados: 03
- Equipamentos pendentes de apresentação: 00

6. DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO

Nos termos do item 7.20.4 do Termo de Referência integrante do Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2026, a empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI dispõe do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da ciência formal do resultado, para promover a substituição dos veículos não aprovados e submetê-los à segunda vistoria.



Sem prejuízo da substituição prevista no instrumento convocatório, as inconformidades registradas deverão ser integralmente sanadas dentro do prazo estabelecido, cabendo à empresa providenciar, conforme o caso:

- a regularização e a apresentação da documentação veicular exigida, inclusive do CRLV em conformidade com o Edital;
- a regularização do sistema de videomonitoramento;
- a correção de qualquer outra inconformidade constante das fichas individuais de vistoria.

A empresa poderá solicitar a antecipação da apresentação dos veículos regularizados ou substitutos. O eventual atendimento do pedido dependerá de agendamento prévio pela Administração e da disponibilidade operacional da Comissão de Vistoria, sem alteração do prazo máximo previsto no instrumento convocatório.

7. DA SEGUNDA VISTORIA E DAS PROVIDÊNCIAS

A segunda vistoria será realizada em data e horário previamente definidos pela Administração e compreenderá a verificação do saneamento integral das inconformidades apontadas, bem como das demais condições técnicas, documentais, operacionais, de conservação e de segurança previstas no Edital e no Termo de Referência.

A inspeção não ficará limitada às pendências registradas neste Relatório. A Comissão poderá reexaminar todas as condições do veículo e identificar eventual irregularidade superveniente. A correção isolada das pendências não implicará aprovação automática caso permaneça ou seja constatada qualquer desconformidade com o instrumento convocatório.

Após o prazo concedido, deverão ser adotadas as providências previstas no Edital e no Termo de Referência para verificação da regularização. A não apresentação dos veículos ou a reprovação após a segunda vistoria produzirá os efeitos estabelecidos no item 7.20.5 do Termo de Referência, mediante decisão da autoridade competente.

8. CONCLUSÃO

Integram este Relatório as fichas individuais e os registros fotográficos correspondentes aos Anexos I, II e III, os quais deverão ser juntados aos autos do Processo Administrativo nº 4675/2026.

São Mateus/ES, 09 de setembro de 2026.



NELSON GAMA MEDEIROS
Presidente da Comissão de Vistoria
Portaria Interna nº 015/2026

COMISSÃO DE VISTORIA
Portaria Interna nº 015/2026

SAME



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400350031003600340038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **NELSON GAMA MEDEIROS** em **09/09/2026 09:52**

Checksum: **F8FFF8661468A781E9CB423EC056064BBA637C455E7599ED9AC0D14FF1AE386C**



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400350031003600340038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO I



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus ☒ Micro-Ônibus () Van

Placa: E2L4F3 S Data: 04/09/2026 Hora: 14 : 15 KM: _____


ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo		☒		
2	Placas (dianteira e traseira)	☒			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	☒			
4	Portas	☒			
5	Buzina / Sirene de Ré	☒			
6	Sistema de Direção	☒			
7	Sistema de Freio	☒			
8	Cinto de Segurança do Motorista	☒			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	☒			
10	Extintor / Suporte do Extintor	☒			
11	Limpador de Para-Brisa	☒			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	☒			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	☒			
14	Poltronas	☒			
15	Iluminação Interna	☒			
16	Painel de Instrumentos	☒			
17	Nível do Óleo do Motor	☒			
18	Nível de Água	☒			
19	Nível de Combustível	☒			
20	Ruídos Anormais	☒			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	☒			
22	Pintura / Limpeza	☒			
23	Lataria	☒			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	☒			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

CRLV EM NOME DA EMPRESA (COMPROVAÇÃO DE TRANSEFERÊNCIA)

☒ **APROVADO** ☒ **REPROVADO**





Timemark

Foto 100% Real



Sex, 04 set. 2026 14:16



R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721853°S, 39.851157°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark
Foto 100% Real



Sex, 04 set. 2026 14:21

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721677°S, 39.851110°W


© EC36BU2HB6TNP1 Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© 3M2R4LX4H99XDC Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:20

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030


18.721759°S, 39.851159°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© TYGYTKKKHHTGHC Timemark Verified


Sex, 04 set. 2026 14:20

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721759°S, 39.851159°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real




Sex, 04 set. 2026 14:18

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721759°S, 39.851159°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



GM3TXW2NX6913B Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:18

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721770°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO II



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: (X) Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: LQK 6057 Data: 04/09/2026 Hora: 14 : 32 KM: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo		✓		
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	.			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓	✓		
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓	✓		
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

VIDEO MONITORAMENTO


CTRLV EM NOME DA EMPRESA (COM PROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA)

☐ APROVADO ☒ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



2DT94XUW64PKTP Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:24

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030


18.721766°S, 39.851124°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© D3N1CMGT1XL14C Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:26

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030


18.721755°S, 39.851092°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



YP4DWDC16YT9X4 Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:26

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030


18.721755°S, 39.851092°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



VENUSTUR

ESCOLAR

2040

BRASIL
LQK6D57

Sex, 04 set. 2026 14:24


R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721668°S, 39.851065°W

PA4HM2PNAK9KRY Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real



BP9WGNHWDWA1C4 Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:28

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721755°S, 39.851092°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO III



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: LQK6DS2 Data: 04/09/2026 Hora: 14:40 KM: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo		☒		
2	Placas (dianteira e traseira)	☒			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	☒			
4	Portas	☒			
5	Buzina / Sirene de Ré	☒			
6	Sistema de Direção	☒			
7	Sistema de Freio	☒			
8	Cinto de Segurança do Motorista	☒			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	☒			
10	Extintor / Suporte do Extintor	☒			
11	Limpador de Para-Brisa	☒			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	☒			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	☒			
14	Poltronas	☒			
15	Iluminação Interna	☒			
16	Painel de Instrumentos	☒			
17	Nível do Óleo do Motor	☒			
18	Nível de Água	☒			
19	Nível de Combustível	☒			
20	Ruídos Anormais	☒			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	☒			
22	Pintura / Limpeza	☒			
23	Lataria	☒			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	☒			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

VIDEO MONITORAMENTO


CRLV EM NOME DA EMPRESA (COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA)

☐ APROVADO ☒ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



UP9MHPM9WE2Y4X Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:33

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030


18.721755°S, 39.851092°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



TEPWMA2CDXP9T Timemark Verified


Sex, 04 set. 2026 14:34

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721755°S, 39.851092°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



ENBB9PKwPLTYM6 Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:35

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030


18.721756°S, 39.851000°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© N66L4LBCYXRM6M Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:35

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030



18.721756°S, 39.851000°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© HL6LCPL2KXWEEA Timemark Verified


Sex, 04 set. 2026 14:35

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030


18.721756°S, 39.851000°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real



UWRAM1TYXNPRML Timemark Verified

Sex, 04 set. 2026 14:37

R. Duque de Caxias, 194 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-030

18.721756°S, 39.851000°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400350031003600360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.