

RELATÓRIO DE VISTORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Pregão Eletrônico nº 026/2026

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de transporte escolar terrestre, com disponibilização de condutor e veículos devidamente licenciados e em conformidade com as normas de segurança vigentes, destinados ao transporte de alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino, bem como de estudantes universitários, em linhas compartilhadas, residentes nas zonas rural e urbana do Município de São Mateus/ES.

EMPRESA VISTORIADA: MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI

LOTES: Lote IV – Águas e Lote VII – Santa Maria

DATAS DAS VISTORIAS: 26 e 27 de agosto de 2026

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação de São Mateus/ES

1. DO OBJETO DO RELATÓRIO

O presente Relatório tem por finalidade registrar, de forma circunstanciada, os procedimentos e os resultados das vistorias realizadas nos veículos apresentados pela empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI, vencedora dos Lotes IV – Águas e VII – Santa Maria, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 026/2026.

As vistorias integram a etapa de verificação do atendimento às condições estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência, destinando-se à constatação objetiva das condições dos equipamentos disponibilizados pela licitante, especialmente quanto à regularidade documental, condições de conservação e funcionamento, equipamentos de segurança, capacidade, características específicas exigidas e demais requisitos necessários à futura prestação dos serviços de transporte escolar.

O procedimento foi realizado em observância às disposições constantes do instrumento convocatório, especialmente do item 7.20 e seus subitens do Termo de Referência, sem prejuízo das disposições previstas na legislação de trânsito aplicável aos veículos destinados à condução coletiva de escolares.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E FINALIDADE DA VISTORIA

A realização da vistoria prévia dos veículos apresentados pela empresa vencedora constitui mecanismo de controle destinado a verificar, antes do início da execução contratual, a efetiva compatibilidade dos equipamentos disponibilizados com as exigências estabelecidas pela Administração.



A Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5º, entre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, transparência, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica e interesse público, os quais devem orientar a condução do procedimento licitatório.

Nesse sentido, uma vez estabelecidos no Edital e no Termo de Referência os requisitos mínimos relativos aos veículos, a Administração deve proceder à sua verificação mediante critérios objetivos, aplicáveis uniformemente aos licitantes, evitando-se a aceitação de equipamentos que não atendam às condições previamente estabelecidas.

Também devem ser observadas as disposições do Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº 9.503/1997, notadamente os arts. 136 a 139, que estabelecem requisitos específicos para a condução coletiva de escolares.

O art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro determina, entre outros requisitos, que os veículos destinados à condução coletiva de escolares sejam submetidos à inspeção para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, possuam cintos de segurança em número correspondente à lotação e disponham da autorização expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente, sem prejuízo de outros requisitos definidos pelo CONTRAN e pela regulamentação aplicável.

Dessa forma, a vistoria realizada pela Administração possui caráter complementar às fiscalizações e autorizações atribuídas aos órgãos de trânsito, não as substituindo, e tem como finalidade específica verificar o cumprimento das exigências previstas no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 026/2026.

3. DA COMISSÃO RESPONSÁVEL E DO ACOMPANHAMENTO DAS VISTORIAS

As vistorias foram realizadas pela Comissão de Vistoria da Secretaria Municipal de Educação, devidamente constituída por meio da Portaria Interna nº 015/2026, à qual compete proceder à verificação dos veículos apresentados no âmbito do procedimento licitatório.

Os trabalhos foram acompanhados, ainda, por representantes das seguintes instituições e interessados:

- representantes do **Conselho Municipal de Educação**;
- representantes da **empresa TRANSVEL – TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA**, participante do certame, sendo os Srs. Eduardo Costa do Amaral Pinheiro, Francis Zucatelli Santos e Taciano Magnago, devidamente identificados, conforme documentação constante do Anexo I;



- representante da **Câmara Municipal de São Mateus/ES**, Vereador Cristiano de Jesus Silva.

O acompanhamento dos trabalhos por representantes externos e por empresa participante do certame contribuiu para a transparência, publicidade e verificabilidade dos procedimentos realizados, permanecendo a avaliação técnica e a deliberação quanto à conformidade dos veículos sob responsabilidade da Comissão formalmente designada.

4. DO LOCAL, PERÍODO E ORGANIZAÇÃO DAS VISTORIAS

As vistorias foram realizadas nos dias 26 e 27 de agosto de 2026, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus/ES, em conformidade com o local estabelecido no OF/PMSM/SME/TRANSPORTE/Nº 466/2026.

No dia 26 de agosto de 2026, foram vistoriados 09 (nove) equipamentos.

Considerando que, nas datas em questão, somente os veículos pertencentes à empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI seriam submetidos à Comissão, verificou-se não haver prejuízo à organização do procedimento ou à isonomia entre os participantes em razão da ordem interna adotada para inspeção dos equipamentos.

Do mesmo modo, a vistoria de 01 (um) dos equipamentos em momento anterior à programação individual inicialmente considerada não produziu vantagem à empresa vistoriada nem prejuízo aos demais participantes, uma vez que o procedimento permaneceu inserido no período destinado às inspeções, submetido à mesma Comissão, aos mesmos critérios técnicos e às mesmas exigências previstas no Edital e no Termo de Referência.

Os registros individualizados das vistorias, acompanhados dos respectivos registros fotográficos, integram os anexos deste Relatório.

5. DOS QUANTITATIVOS EXIGIDOS

5.1. Lote IV – Águas

Para o Lote IV – Águas, foram previstos 08 (oito) equipamentos, distribuídos da seguinte maneira:

- 05 (cinco) equipamentos com capacidade mínima para 41 passageiros, sendo:
 - 01 (um) veículo adaptado com elevador;
 - 01 (um) veículo equipado com sistema de ar-condicionado;
- 02 (dois) equipamentos com capacidade mínima para 23 passageiros;
- 01 (um) equipamento com capacidade mínima para 15 passageiros.



Foram apresentados e submetidos à vistoria os 08 (oito) equipamentos correspondentes ao Lote IV.

5.2. Lote VII – Santa Maria

Para o Lote VII – Santa Maria, foram considerados, para apresentação nesta etapa, 10 (dez) equipamentos, tendo em vista que outros 02 (dois) veículos, dentre os 12 (doze) previstos na contratação para esse lote, somente deverão ser apresentados para início da execução no exercício de 2027.

Os 10 (dez) equipamentos previstos nesta etapa estão distribuídos da seguinte forma:

- 05 (cinco) equipamentos com capacidade mínima para 41 passageiros;
- 03 (três) equipamentos com capacidade mínima para 23 passageiros;
- 02 (dois) equipamentos com capacidade mínima para 15 passageiros.

Até o encerramento das vistorias realizadas nos dias 26 e 27 de agosto de 2026, foram apresentados 07 (sete) equipamentos, permanecendo pendente a apresentação de 03 (três) veículos.

6. DO RESULTADO DAS VISTORIAS

6.1. LOTE IV – ÁGUAS

Equipamento 01 – Anexo II

Tipo: Ônibus

Placa: LPY3522

Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 09h17

Inconformidades constatadas:

- seta dianteira do lado direito queimada;
- luz de freio queimada;
- cinto de segurança do motorista quebrado;
- poltronas soltas e com avarias;
- limpador de para-brisa avariado;
- banco do motorista avariado;
- sistema de videomonitoramento pendente;
- pendência de apresentação do CRLV referente ao exercício de 2026.

Resultado: REPROVADO.



Equipamento 02 – Anexo III

Tipo: Ônibus

Placa: KXR6499

Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 09h58

Inconformidades constatadas:

- extintor de incêndio vencido;
- sirene de ré avariada;
- farol baixo queimado;
- farolete dianteiro queimado;
- bancos soltos;
- sistema de videomonitoramento pendente.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 03 – Anexo IV

Tipo: Ônibus

Placa: KVM8355

Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 09h45

Inconformidades constatadas:

- cinto de segurança do motorista quebrado;
- limpador de para-brisa avariado;
- luz de freio queimada;
- luz superior do lado direito queimada;
- bancos soltos;
- banco do motorista avariado;
- porta de serviço avariada;
- sistema de videomonitoramento pendente.

Resultado: REPROVADO.



Equipamento 04 – Anexo V

Tipo: Ônibus adaptado

Placa: LLN7I29

Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 09h53

Inconformidades constatadas:

- extintor de incêndio vencido;
- luz interna queimada;
- farol baixo do lado direito queimado;
- sistema de videomonitoramento pendente.

Observação: durante a vistoria, verificou-se que o elevador destinado à acessibilidade se encontrava funcionando em conformidade com o solicitado.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 05 – Anexo VI

Tipo: Ônibus equipado com ar-condicionado

Placa: KVM7F26

Data da vistoria: 27/08/2026

Horário: 16h10

Inconformidades constatadas:

- ausência de câmera de ré;
- pneu gasto;
- sistema de videomonitoramento pendente;
- extintor de incêndio sem selo de validade;
- ausência do Certificado do DETRAN.

Observação: durante a vistoria, verificou-se que o sistema de ar-condicionado se encontrava funcionando em conformidade com o solicitado.

Resultado: REPROVADO.



Equipamento 06 – Anexo VII

Tipo: Micro-ônibus

Placa: EZL4F46

Data da vistoria: 27/08/2026

Horário: 08h56

Inconformidades constatadas:

- cintos de segurança avariados;
- extintor de incêndio despressurizado;
- painel de instrumentos avariado;
- iluminação interna queimada;
- estofados avariados;
- pendência de apresentação do CRLV referente ao exercício de 2026;
- sistema de videomonitoramento pendente;
- ausência do Certificado do DETRAN.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 07 – Anexo VIII

Tipo: Micro-ônibus

Placa: EZL5310

Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 10h20

Inconformidades constatadas:

- cinto de segurança do motorista avariado;
- limpador de para-brisa avariado;
- farol alto do lado direito queimado;
- banco solto;
- iluminação interna queimada;
- ausência de câmera de ré;
- extintor de incêndio vencido;
- sistema de videomonitoramento pendente;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026;



- ausência do Certificado do DETRAN.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 08 – Anexo IX

Tipo: Van

Placa: FQJ3G30

Data da vistoria: 27/08/2026

Horário: 16h20

Inconformidades constatadas:

- cinto de segurança avariado;
- extintor de incêndio despressurizado;
- sirene de ré avariada;
- luz de freio do lado esquerdo queimada;
- necessidade de limpeza do veículo;
- sistema de videomonitoramento pendente;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026;
- ausência do Certificado do DETRAN.

Resultado: REPROVADO.

6.2. RESULTADO CONSOLIDADO DO LOTE IV

Foram apresentados os 08 (oito) equipamentos exigidos para o Lote IV – Águas, tendo todos sido submetidos à vistoria.

Após a inspeção, os 08 (oito) equipamentos foram reprovados, em razão da existência de uma ou mais inconformidades em relação aos requisitos estabelecidos para a contratação.

Assim:

Equipamentos previstos nesta etapa: 08

Equipamentos apresentados: 08

Equipamentos vistoriados: 08

Equipamentos aprovados: 00

Equipamentos reprovados: 08

Equipamentos ainda não apresentados: 00



7. LOTE VII – SANTA MARIA

Equipamento 01 – Anexo X

Tipo: Ônibus

Placa: LPY3516

Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 09h40

Inconformidades constatadas:

- bancos soltos;
- cintos de segurança avariados;
- pneus gastos;
- extintor de incêndio despressurizado;
- sistema de videomonitoramento pendente;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 02 – Anexo XI

Tipo: Ônibus

Placa: KOB3C08

Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 09h25

Inconformidades constatadas:

- extintor de incêndio despressurizado;
- farol alto do lado esquerdo queimado;
- pneu gasto;
- sistema de videomonitoramento pendente;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 03 – Anexo XII

Tipo: Ônibus

Placa: KOB5412



Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 09h00

Inconformidades constatadas:

- seta do lado direito queimada;
- luz de ré queimada;
- cintos de segurança avariados;
- iluminação interna queimada;
- janelas com avarias;
- sistema de videomonitoramento pendente;
- pneus gastos;
- painel de instrumentos avariado;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 04 – Anexo XIII

Tipo: Ônibus

Placa: EZL3799

Data da vistoria: 27/08/2026

Horário: 08h40

Inconformidades constatadas:

- bancos soltos;
- cinto de segurança do motorista avariado;
- ausência de câmera de ré;
- painel de instrumentos avariado;
- presença de catraca;
- fiação exposta;
- avaria na lataria;
- ausência do selo do DETRAN;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026;
- sistema de videomonitoramento pendente.



Resultado: REPROVADO.

Equipamento 05 – Anexo XIV

Tipo: Micro-ônibus

Placa: FCB6C99

Data da vistoria: 26/08/2026

Horário: 10h05

Inconformidades constatadas:

- extintor de incêndio despressurizado;
- para-brisa trincado;
- bancos soltos;
- farol baixo queimado;
- ausência de câmera de ré;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026;
- ausência do Certificado do DETRAN;
- sistema de videomonitoramento pendente.

Resultado: REPROVADO.

Equipamento 06 – Anexo XV

Tipo: Van

Placa: FFN8E38

Data da vistoria: 27/08/2026

Horário: 09h10

Inconformidades constatadas:

- bancos rasgados;
- cinto de segurança do motorista avariado;
- câmera de ré avariada;
- necessidade de limpeza do veículo;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026;
- ausência do Certificado do DETRAN;
- sistema de videomonitoramento pendente.



Resultado: REPROVADO.

Equipamento 07 – Anexo XVI

Tipo: Ônibus

Placa: FQJ3I73

Data da vistoria: 27/08/2026

Horário: 17h00

Inconformidades constatadas:

- cinto de segurança avariado;
- ausência do selo de validade do extintor de incêndio;
- sirene de ré avariada;
- farol baixo queimado;
- limpador de para-brisa avariado;
- necessidade de limpeza do veículo;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026;
- ausência do Certificado do DETRAN;
- sistema de videomonitoramento pendente.

Resultado: REPROVADO.

7.1. RESULTADO CONSOLIDADO DO LOTE VII

Dos 10 (dez) equipamentos cuja apresentação está prevista nesta etapa para o Lote VII – Santa Maria, foram apresentados e vistoriados, até o encerramento dos trabalhos dos dias 26 e 27 de agosto de 2026, 07 (sete) equipamentos.

Todos os 07 (sete) veículos submetidos à vistoria apresentaram uma ou mais inconformidades e foram considerados reprovados.

Assim:

Equipamentos previstos nesta etapa: 10

Equipamentos apresentados até 27/08/2026: 07

Equipamentos vistoriados: 07

Equipamentos aprovados: 00

Equipamentos reprovados: 07

Equipamentos pendentes de apresentação: 03

Registra-se que os outros **02 (dois) veículos correspondentes ao total contratado para o Lote VII deverão ser apresentados apenas para**



início da execução no exercício de 2027, conforme condições estabelecidas para a contratação, não integrando, portanto, o quantitativo exigido nesta etapa de vistoria.

8. CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS VISTORIAS REALIZADAS

Considerando conjuntamente os Lotes IV – Águas e VII – Santa Maria, a situação registrada até o encerramento dos trabalhos do dia 27 de agosto de 2026 é a seguinte:

Equipamentos exigidos nesta etapa: 18

Equipamentos apresentados: 15

Equipamentos efetivamente vistoriados: 15

Equipamentos aprovados: 00

Equipamentos reprovados: 15

Equipamentos ainda pendentes de apresentação: 03

Dos 15 (quinze) veículos vistoriados:

- 09 (nove) foram vistoriados em 26/08/2026;
- 06 (seis) foram vistoriados em 27/08/2026;
- 15 (quinze) apresentaram inconformidades;
- 15 (quinze) foram considerados reprovados na primeira vistoria.

A reprovação nesta etapa decorreu das inconformidades individualmente consignadas nas respectivas fichas de vistoria, não significando, por si só, impossibilidade definitiva de utilização dos equipamentos, uma vez que o próprio Termo de Referência estabelece prazo específico para regularização das pendências detectadas.

9. DAS PRINCIPAIS INCONFORMIDADES IDENTIFICADAS

A análise conjunta das fichas demonstra a existência de inconformidades recorrentes entre os veículos apresentados, destacando-se:

- cintos de segurança quebrados ou avariados;
- bancos e poltronas soltos ou avariados;
- pneus gastos;
- extintores de incêndio vencidos, despressurizados ou sem selo de validade;
- faróis, lanternas, setas e demais componentes do sistema de iluminação queimados;
- limpadores de para-brisa avariados;
- sistemas ou câmeras de ré ausentes ou avariados;



- painéis de instrumentos avariados;
- ausência do CRLV referente ao exercício de 2026;
- ausência de certificado, autorização ou documentação exigida junto ao DETRAN;
- pendências relativas ao sistema de videomonitoramento;
- avarias em componentes internos e externos dos veículos;
- necessidade de limpeza de determinados equipamentos.

Parte significativa das inconformidades identificadas possui relação direta com itens de segurança veicular ou com a comprovação da regularidade documental necessária à prestação do serviço de transporte escolar.

Especial atenção deve ser conferida aos cintos de segurança, pneus, sistemas de iluminação, equipamentos de combate a incêndio e documentação/autorização emitida pelo órgão de trânsito, considerando a natureza do serviço e a necessidade de garantir condições adequadas de segurança aos estudantes transportados.

10. DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS REPROVADOS

Nos termos do item 7.20.4 do Termo de Referência integrante do Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2026, a empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para promover a regularização das pendências constatadas nos veículos reprovados.

Dessa forma, as inconformidades registradas deverão ser integralmente sanadas dentro do prazo estabelecido no instrumento convocatório, cabendo à empresa providenciar, conforme o caso:

- reparo ou substituição dos equipamentos e componentes defeituosos;
- regularização dos sistemas de segurança;
- regularização dos sistemas de videomonitoramento;
- apresentação dos documentos pendentes;
- regularização perante o órgão de trânsito competente;
- correção das demais inconformidades constantes das fichas individuais.

Após o prazo concedido, deverão ser adotadas as providências previstas no Edital e no Termo de Referência para verificação da regularização, observando-se rigorosamente as regras do instrumento convocatório.



A concessão desse prazo decorre diretamente da previsão editalícia e deverá ser aplicada de forma objetiva, preservando-se a vinculação ao instrumento convocatório e a igualdade de tratamento entre os participantes.

11. DOS TRÊS EQUIPAMENTOS PENDENTES DO LOTE VII

Ao término das vistorias realizadas nos dias 26 e 27 de agosto de 2026, permaneceu pendente a apresentação de 03 (três) equipamentos pertencentes ao Lote VII – Santa Maria.

A empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI apresentou solicitação para que esses equipamentos sejam apresentados em data diversa daquela inicialmente indicada no cronograma específico.

Registra-se, entretanto, que a data pretendida pela empresa, conforme informado, encontra-se dentro da janela geral destinada às vistorias, cujo encerramento está previsto para o dia 09 de setembro de 2026.

A solicitação encontra-se em fase de análise pela Administração.

Por esse motivo, o presente Relatório não antecipa decisão sobre o deferimento ou indeferimento do pedido, limitando-se a registrar objetivamente a ocorrência e o estágio atual de sua apreciação.

Caso seja autorizada a apresentação dentro do período ainda disponível, os equipamentos deverão ser submetidos aos mesmos procedimentos, critérios técnicos e exigências aplicados aos demais veículos, de modo a preservar a isonomia, a vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo.

12. DOS REGISTROS DOCUMENTAIS E FOTOGRÁFICOS

As fichas individualizadas das vistorias e os respectivos registros fotográficos deverão ser juntados aos autos como anexos integrantes deste Relatório, permitindo a identificação das condições verificadas pela Comissão na data da inspeção.

A organização dos anexos observará a seguinte correspondência:

Anexo I – Identificação dos representantes da empresa TRANSVEL – Transportadora Veneciana LTDA que acompanharam as vistorias;

Anexo II – Vistoria e registros fotográficos do veículo LPY3522;

Anexo III – Vistoria e registros fotográficos do veículo KXR6499;

Anexo IV – Vistoria e registros fotográficos do veículo KVM8355;

Anexo V – Vistoria e registros fotográficos do veículo LLN7I29;

Anexo VI – Vistoria e registros fotográficos do veículo KVM7F26;

Anexo VII – Vistoria e registros fotográficos do veículo EZL4F46;



Anexo VIII – Vistoria e registros fotográficos do veículo EZL5310;

Anexo IX – Vistoria e registros fotográficos do veículo FQJ3G30;

Anexo X – Vistoria e registros fotográficos do veículo LPY3516;

Anexo XI – Vistoria e registros fotográficos do veículo KOB3C08;

Anexo XII – Vistoria e registros fotográficos do veículo KOB5412;

Anexo XIII – Vistoria e registros fotográficos do veículo EZL3799;

Anexo XIV – Vistoria e registros fotográficos do veículo FCB6C99;

Anexo XV – Vistoria e registros fotográficos do veículo FFN8E38;

Anexo XVI – Vistoria e registros fotográficos do veículo FQJ3I73.

Eventuais documentos posteriormente apresentados pela empresa para comprovação da regularização das pendências deverão igualmente ser incorporados aos autos, preservando-se a rastreabilidade documental do procedimento.

13. CONCLUSÃO

Diante das vistorias realizadas nos dias 26 e 27 de agosto de 2026, pela Comissão de Vistoria constituída pela Portaria Interna nº 015/2026, conclui-se que a empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI apresentou 15 (quinze) dos 18 (dezoito) equipamentos exigidos nesta etapa para os Lotes IV – Águas e VII – Santa Maria.

Os 15 (quinze) equipamentos apresentados foram submetidos à inspeção e considerados REPROVADOS nesta primeira vistoria, em razão das inconformidades individualmente descritas neste Relatório e nas respectivas fichas de vistoria.

Quanto ao Lote IV – Águas, foram apresentados e vistoriados todos os 08 (oito) equipamentos, encontrando-se todos reprovados e sujeitos à regularização das pendências.

Quanto ao Lote VII – Santa Maria, foram apresentados e vistoriados 07 (sete) dos 10 (dez) equipamentos exigidos nesta etapa, encontrando-se todos reprovados. Permanecem pendentes de apresentação 03 (três) equipamentos, cuja solicitação de apresentação em data diversa da inicialmente programada, porém ainda inserida na janela geral de vistoria com encerramento previsto para 09/09/2026, encontra-se em análise pela Administração.

Em relação aos veículos já vistoriados e reprovados, deverá ser observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para regularização das pendências, conforme disposto no item 7.20.4 do Termo de Referência.



Após o saneamento das inconformidades, caberá à Comissão proceder às verificações necessárias para aferir o efetivo atendimento das exigências estabelecidas, mantendo-se registro individualizado do resultado obtido.

Ressalta-se que a exigência de correção das irregularidades relacionadas aos itens de segurança, documentação, equipamentos obrigatórios e demais requisitos técnicos mostra-se indispensável diante da natureza do objeto contratado, que envolve o transporte cotidiano de estudantes e, conseqüentemente, exige elevado grau de cautela quanto às condições de funcionamento, segurança e regularidade dos veículos.

A atuação da Comissão deverá permanecer estritamente vinculada aos critérios previstos no Edital e no Termo de Referência, assegurando-se tratamento objetivo e uniforme, sem flexibilização de requisitos não autorizada pelo instrumento convocatório.

Por fim, registra-se que o procedimento de vistoria foi acompanhado por representantes do Conselho Municipal de Educação, da Câmara Municipal de São Mateus/ES e da empresa participante TRANSVEL – Transportadora Veneciana LTDA, além da Comissão formalmente designada, sendo os respectivos registros, fichas e fotografias incorporados aos autos para fins de publicidade, transparência, controle e eventual verificação posterior.

É o relatório.

São Mateus/ES, 30 de agosto de 2026.

NELSON GAMA MEDEIROS

Presidente da Comissão de Vistoria

Portaria Interna Nº 015/2026

COMISSÃO DE VISTORIA

Portaria Interna nº 015/2026



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400340033003900320032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **NELSON GAMA MEDEIROS** em **30/08/2026 14:20**

Checksum: **B7752E105BEFE6F660CD737D06CB00456CEE5CD77E081DC457E2E3347A353205**



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400340033003900320032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO I



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CREDENCIAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO

OUTORGANTE: TRANSVEL – TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N, Km 226 ES080, Córrego do Café, Águia Branca – Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.329.485/0001-97, neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr. **Kleber Fuzari Meneguete**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 082.579.507-93.

OUTORGADO: Eduardo Costa do Amaral Pinheiro, brasileiro, casado, encarregado de transportes, inscrito no CPF sob o nº 097.685.387-67, residente e domiciliado na Rua Dr. Péricles Ferreira Ramos, 1022, Fátima, São Mateus/ES, CEP: 29.933-800.

PODERES: A OUTORGANTE nomeia e constitui o OUTORGADO como seu bastante procurador/credenciado, outorgando-lhe todos os poderes necessários para representá-la especificamente na etapa de vistoria de veículos, consoante cronograma indicado por meio do Ofício OF/PMSM/SME/TRANSPORTES/Nº 466/2026, de lavra da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Processo nº 4675/2025 e Pregão Eletrônico nº 026/2026, que tramita perante o município de São Mateus/ES.

Águia Branca/ES, 26 de agosto de 2026.

KLEBER FUZARI

MENEGUETE:0825795079

3

Assinado de forma digital por

KLEBER FUZARI

MENEGUETE:08257950793

Dados: 2026.08.26 10:22:09 -03'00'

TRANSVEL – TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA

Kleber Fuzari Meneguete Sócio Proprietário



CARTA DE PREPOSIÇÃO/REPRESENTAÇÃO

TRANSVEL – TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA, com sede em Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N, Km 226 ES080, Córrego do Café, Águia Branca – Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.329.485/0001-97, representada neste ato por seu sócio proprietário, Sr. Kleber Fuzari Meneguete, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 082.579.507-93, **nomeia e constitui seu preposto** o Sr. Francis Zucatelli Santos, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF sob o nº 109.204.587-26, domiciliado na Rua Orlando Toscano, 71, Sernamby, São Mateus/ES, CEP: 29.930-850, **outorgando-lhe todos os poderes** para representá-la na etapa de vistoria de veículos, consoante cronograma indicado por meio do Ofício OF/PMSM/SME/TRANSPORTES/Nº436/2026, de lavra da Secretaria Municipal de Educação, referente ao processo nº 4675/2025 e Pregão Eletrônico nº 026/2026, que tramita perante o município de São Mateus/ES.

Águia Branca/ES, 05 de agosto de 2026.

TRANSVEL - TRANSPORTADORA
VENECIANA LTDA:02329485000197

Assinado de forma digital por TRANSVEL -
TRANSPORTADORA VENECIANA
LTDA:02329485000197
Dados: 2026.08.05 17:16:48 -03'00'

TRANSVEL – TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA EPP

CNPJ nº 02.329.485/0001-97



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAGNAGO
ADVOCACIA

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: TRANSVEL – TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA, com sede em Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N, Km 226 ES080, Córrego do Café, Águia Branca – Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.329.485/0001-97.

OUTORGADO: TACIANO MAGNAGO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/ES 23.152, com escritório sito à Avenida Mem de Sá, n.º 56 – Ed. Volente Deo, 1º Andar, Sala 103 – Centro, São Gabriel da Palha/ES, CEP 29.780-000.

PODERES: “AD JUDICIA, ET EXTRA”, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defende-lo (s) nas contrárias, seguindo umas as outras até final decisão, usando recursos legais e acompanhando os, conferindo-lhe ainda poderes para transigir, confessar, transmitir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitações, desistir, agindo em conjunto ou separadamente, representar o outorgante perante repartições públicas, federais, estaduais e municipais, podendo substabelecer a presente com ou sem reservas de poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e **especialmente para para representá-la na etapa de vistoria de veículos, consoante cronograma indicado por meio do Ofício OF/PMSM/SME/TRANSPORTES/Nº436/2026, de lavra da Secretaria Municipal de Educação, referente ao processo nº 4675/2025 e Pregão Eletrônico nº 026/2026, que tramita perante o município de São Mateus/ES.**

Nova Venécia/ES, 05 de agosto de 2026.

TRANSVEL - TRANSPORTADORA
VENECIANA
LTDA:02329485000197

Assinado de forma digital por TRANSVEL -
TRANSPORTADORA VENECIANA
LTDA:02329485000197
Dados: 2026.08.05 17:17:22 -03'00'

TRANSVEL – TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA EPP

CNPJ 02.329.485/0001-97

(27) 99744-3184

Av. Dr. Antonio Santos Neves, 78, Margareth, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000

tmagnago@



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO II



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: LPY 3522 Data: 26/08/26 Hora: 09:17 KM: 560276

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	X			
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré	X			
6	Sistema de Direção	X			
7	Sistema de Freio	X			
8	Cinto de Segurança do Motorista				
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	X			
10	Extintor / Suporte do Extintor	X			
11	Limpador de Para-Brisa				
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)				
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	OK			
14	Poltronas				
15	Iluminação Interna	OK			
16	Painel de Instrumentos	OK			
17	Nível do Óleo do Motor	OK			
18	Nível de Água	OK			
19	Nível de Combustível	OK			
20	Ruídos Anormais	OK			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	OK			
22	Pintura / Limpeza	OK			
23	Lataria	OK			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	OK			


CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

SETR L1 NÃO FUNCIONA
LUE DE FREIO L3 LE
CINTO SEGURANÇA MOTORISTA QUEBRADO
POLTRONAS SOLTAS / COM CABEÇAS
LIMPADOR PARA-BRISA LADO MOTORISTA
BRINCO MOTORISTA COM DEFEITO
VIDEO MONITORAMENTO PENDENTE
CRLV PENDENTE

☐ APROVADO ☒ REPROVADO


INSPENÇÃO VEICULAR OK URL. 02/0027





Timemark

Foto 100% Real



LMC4KPGU1LHYPL Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:18

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721812°S, 39.851075°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Qua, 26 ago. 2026 09:18

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721812°S, 39.851075°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© YMDHYUHCN3BWLR Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:19

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721812°S, 39.851075°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



3T2EHTXAAHLHYE Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:19

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721854°S, 39.850990°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO III



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: (☒) Ônibus () Micro-Ônibus () Van
Placa: KXA 6499 Data: 26/08/26 Hora: 09 : 58 KM: 545257

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	X			
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré				
6	Sistema de Direção	X			
7	Sistema de Freio	X			
8	Cinto de Segurança do Motorista	X			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	X			
10	Extintor / Suporte do Extintor				
11	Limpador de Para-Brisa				
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)				
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	X			
14	Poltronas				
15	Iluminação Interna	X			
16	Painel de Instrumentos				
17	Nível do Óleo do Motor	X			
18	Nível de Água	X			
19	Nível de Combustível	X			
20	Ruídos Anormais	X			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	X			
22	Pintura / Limpeza	X			
23	Lataria	X			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	X			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

EXTINTOR VENCIDO
SIRENE DE RÉ NÃO FUNCIONA
FAROL BAIXO NÃO FUNCIONA
PARA-LETES DIANTEIRO NÃO FUNCIONA
BANCOS SOLTOS
~~DE FREIO E DE LATA~~ FUNCIONA
VÍDEO MONITORAMENTO PENDENTE


☐ APROVADO ☒ REPROVADO

INSPEÇÃO OK VAL: 02/2027



Timemark

Foto 100% Real



WTT393RB1T33AU Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:57

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721776°S, 39.851313°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© 13UMXMKMREXNG Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 10:00

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721756°S, 39.851273°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real



Qua, 26 ago. 2026 10:00

R. José Rizzo, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721756°S, 39.851273°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark
Foto 100% Real



© WLN4MAXLPMTX Timemark Verified



Qua, 26 ago. 2026 10:02

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721786°S, 39.851368°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO IV



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van
Placa: KUM8355 Data: 26/08/26 Hora: 09:45 KM: 523948

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	X			
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré	X			
6	Sistema de Direção	X			
7	Sistema de Freio	X			
8	Cinto de Segurança do Motorista				
9	Cintos de Segurança dos Passageiros				
10	Extintor / Suporte do Extintor	X			
11	Limpador de Para-Brisa				
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	X			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	X			
14	Poltronas				
15	Iluminação Interna	X			
16	Painel de Instrumentos	X			
17	Nível do Óleo do Motor	X			
18	Nível de Água	X			
19	Nível de Combustível	X			
20	Ruídos Anormais	X			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	X			
22	Pintura / Limpeza	X			
23	Lataria	X			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	X			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

CINTO SEGURANÇA MOTORISTA QUEBRADO
LIMPADOR PARA BRISA NÃO FUNCIONA
LUE FREIO NÃO FUNCIONA MAIS LAÇO
LUE SUPERIOR LÁ NÃO FUNCIONA
BANCO PASSAGEIROS SÓLTO
BANCO MOTORISTA COM DEFEITO
PORTA SERVIÇO NÃO FUNCIONANDO DIREITO
VIDEO MONITORAMENTO PENDENTE


☐ APROVADO ☒ REPROVADO

INSPEÇÃO VEICULAR DE VAL. 02/2027



Timemark

Foto 100% Real



ESCOLAR

Mercedes-Benz

Qua, 26 ago. 2026 09:41


R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721752°S, 39.850935°W

© N9DNGLCD3YXEYD Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real

YRPE1CPADD2RMN Timemark Verified



ESCOLAR

Qua, 26 ago. 2026 09:42


R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721752°S, 39.850935°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark
Foto 100% Real



AD9NYMAA3WMW2A Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:42

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721833°S, 39.850892°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real



© BUXRWKPAW9WKRG Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:46

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721733°S, 39.850895°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO V



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van
Placa: LLN7127 Data: 26/08/26 Hora: 09:13 KM: 031704

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	X			
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré	X			
6	Sistema de Direção	X			
7	Sistema de Freio	X			
8	Cinto de Segurança do Motorista	X			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	X			
10	Extintor / Suporte do Extintor				
11	Limpador de Para-Brisa	X			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	X			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	X			
14	Poltronas	X			
15	Iluminação Interna				
16	Painel de Instrumentos	X			
17	Nível do Óleo do Motor	X			
18	Nível de Água	X			
19	Nível de Combustível	X			
20	Ruídos Anormais	X			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	X			
22	Pintura / Limpeza	X			
23	Lataria	X			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	X			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

EXTINTOR VERIFICADO
LUE INTERNA NÃO FUNCIONA
FAROL BAIXO NÃO FUNCIONA
VIDEO MULTICÂMERAS SEM DENE

ELEVADOR OK


☐ APROVADO ☒ REPROVADO

INSPEÇÃO CIRCULAR OK VAL. 02/2027



Timemark

Foto 100% Real



DLA3RXKPGWAKL Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:47

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721646°S, 39.850954°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



342PUGNLRWKN2 Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:55

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721701°S, 39.850993°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© N41RWHHTDURL3T Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:55

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721715°S, 39.850955°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



BXPCK9RD2XPL2A Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:56

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721715°S, 39.850955°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO VI



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: KVM7F26 Data: 27 / 08 / 2026 Hora: 16 : 10 KM: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)				
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓	✓		
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)		✓		

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

CARGA DE TÊ AUSENTE
PNEU GASTO
VIDEOMONITORAMENTO
EXTINTOR SEM SELO DE VALIDADE
SELO DETRAN

AR CONSERVADO - OK


☐ APROVADO ☒ REPROVADO





Timemark

Foto 100% Real



© 2UAK1TNEET26TK Timemark Verified


Qui, 27 ago. 2026 16:13

R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São Mateus - ES, 29933-060

18.721152°S, 39.850622°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



© P2R9943M2R6RLC Timemark Verified


Qui, 27 ago. 2026 16:14

R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-060

18.721788°S, 39.851122°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real

© CUPKXL4EMKXK99 Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 16:14

R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São Mateus - ES, 29933-060


18.721788°S, 39.851122°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



L1WLNUPYEYEH4EX Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 16:23


R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-060

18.721797°S, 39.851133°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark
Foto 100% Real



© EH2ATDM1X4CDTY Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 16:24

R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-060


18.721797°S, 39.851133°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



Qui, 27 ago. 2026 16:24

R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-060

18.721797°S, 39.851133°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MKBXXRRU6UHKNT Timemark Verified

ANEXO VII



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus (X) Micro-Ônibus () Van

Placa: EZL 4 F 46 Data: 27/08/2026 Hora: 08 : 56 KM: _____


ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)				
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio				
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros		✓		
10	Extintor / Suporte do Extintor		✓		
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna		✓		
16	Painel de Instrumentos		✓		
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

CINTOS DE SEGURANÇA
EXTINTOR DE INCÊNDIO
PAINEL DE INSTRUMENTOS
ILUMINAÇÃO INTERNA
ESTOFADOS
CRLV
VIDEO MONITORAMENTO
SELO DETRAN

☐ APROVADO ☒ REPROVADO





Timemark

Foto 100% Real



Qui, 27 ago. 2026 08:57


R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721788°S, 39.850955°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

© D9YRRU1RU2XGNW Timemark Verified



Timemark

Foto 100% Real



© CRCCX4MEWK4YGT Timemark Verified


Qui, 27 ago. 2026 08:56

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721719°S, 39.850865°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Qui, 27 ago. 2026 08:53



R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721785°S, 39.850993°W



Timemark

Foto 100% Real



© 2GCCWE69RP9TLD Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 08:53

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721785°S, 39.850993°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO VIII



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus ☒ Micro-Ônibus () Van
Placa: E21 5310 Data: 06/08/22 Hora: 10:00 KM: 707825

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	X			
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré	X			
6	Sistema de Direção	X			
7	Sistema de Freio	X			
8	Cinto de Segurança do Motorista	X			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros				
10	Extintor / Suporte do Extintor				
11	Limpador de Para-Brisa				
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	X			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	X			
14	Poltronas				
15	Iluminação Interna				
16	Painel de Instrumentos	X			
17	Nível do Óleo do Motor	X			
18	Nível de Água	X			
19	Nível de Combustível	X			
20	Ruídos Anormais	X			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)				
22	Pintura / Limpeza	X			
23	Lataria	X			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	X			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


CINTO MOTORISTA. CERRADO
LIMPADOR PARA BRISA. LDO. NÃO FUNCIONA
PAROL ALTO LIGADO DIRETO CERTIFICAR FAPES.
OI BOMBO SÓLTO
ILUMINAÇÃO INTERNA NÃO FUNCIONA
CAMERA DE RÉ
EXTINTOR CERRADO
VIDEOMONITORAMENTO PENDENTE
CXIU PENDENTE
CERTIFICADO DETRAN PENDENTE

☐ APROVADO ☒ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



ESCOLAR

EZL-5310

Qua, 26 ago. 2026 10:19

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721833°S, 39.850947°W


© E9A1EEEXT4GKBXC Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© C1GPDU944YX11A Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 10:14

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160



18.721790°S, 39.850998°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



KXHRME4ELYUK46 Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 10:16

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160



18.721833°S, 39.850947°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



2H62WYBH4TNLM Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 10:16

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721833°S, 39.850947°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real



© KDRDLP3GA6BWEW Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 10:17

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721833°S, 39.850947°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO IX



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus () Micro-Ônibus (X) Van

Placa: F05 36 30 Data: 27 / 08 / 2026 Hora: 16 : 20 KM: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)				
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓	✓		
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros		✓		
10	Extintor / Suporte do Extintor		✓		
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)		✓		
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓	✓		
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


CINTO PASSA GEIRO DIANTEIRO
EXTINTO DESTRESCALIZADO
SIRENE DE RÉ
LUZ DE FREIO ESQUERDO
LIMPEZA
CRLV
SELO DETRAN
VIDEO MONITORAMENTO

APROVADO X REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



Qui, 27 ago. 2026 16:28


R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-060

18.721799°S, 39.851044°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark
Foto 100% Real



MCKHY46P4ABA3N Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 16:28

R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-060


18.721799°S, 39.851044°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



BNNWH6244ARGDL Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 16:27

R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-060


18.721799°S, 39.851044°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



M4UA63PBYWM1PM Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 16:27

R. Alberto Sartório, 402 - Carapina, São
Mateus - ES, 29933-060

18.721799°S, 39.851044°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO X



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van
Placa: LPY 3516 Data: 26/08/26 Hora: 09:40 KM: 662852

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	X			
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré	X			
6	Sistema de Direção	X			
7	Sistema de Freio	X			
8	Cinto de Segurança do Motorista	X			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros				
10	Extintor / Suporte do Extintor	X			
11	Limpador de Para-Brisa	X			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	X			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	X			
14	Poltronas				
15	Iluminação Interna	X			
16	Painel de Instrumentos	X			
17	Nível do Óleo do Motor	X			
18	Nível de Água	X			
19	Nível de Combustível	X			
20	Ruídos Anormais	X			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)				
22	Pintura / Limpeza				
23	Lataria				
24	Pneus (calibragem e desgaste)				


CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

POLTRONAS SOLTAS NO FUNDO
 CINTOS COM DEFEITO
 PNEU TRASEIROS COM GASTOS
 PNEU " " COM GASTO
 EXTINTOR DESPREZURIZADO
 VIDE MONITORAMENTO DEN DEFE
 CELV 2026

☐ APROVADO
 ☒ REPROVADO

UNIDADE DE INSPEÇÃO OK VAL. 02/2027





Timemark
Foto 100% Real



© DUPD1YR4REAYWM Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:38

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721757°S, 39.850946°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



MN6UHRWMMXK34X Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:39

R. José Risco, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721757°S, 39.850946°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



Timemark Verified
BBU2NLKKEH2Y19

Qua, 26 ago. 2026 09:38

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721757°S, 39.850946°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO XI



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: (X) Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: K09 3008 Data: 26/08/26 Hora: 09:25 KM: 115039

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	X			
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré	X			
6	Sistema de Direção	X			
7	Sistema de Freio	X			
8	Cinto de Segurança do Motorista	X			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	X			
10	Extintor / Suporte do Extintor				
11	Limpador de Para-Brisa	X			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)				
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	X			
14	Poltronas	X			
15	Iluminação Interna	X			
16	Painel de Instrumentos	X			
17	Nível do Óleo do Motor	X			
18	Nível de Água	X			
19	Nível de Combustível	X			
20	Ruídos Anormais	X			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	X			
22	Pintura / Limpeza	X			
23	Lataria	X			
24	Pneus (calibragem e desgaste)				

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

EXTINTOR DESPRESSURIZADO,
FAROL ALTO L.E
PNEU L.D TRASEIRO GASTO (EXTERNO)
CRV DENGUE DE APRESENTAÇÃO
VIDEO MONITORAMENTO PENDENTE

APROVADO

X


REPROVADO

INSPENÇÃO VEICULAR OK VENC. 02/2027



Timemark

Foto 100% Real



Qua, 26 ago. 2026 09:29

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721741°S, 39.851103°W





Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APGMTPD24RTC63 Timemark Verified

Timemark

Foto 100% Real



MRUGUGMR91A3ND Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:30

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721741°S, 39.851103°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



AUWBMDLK3WE2P4 Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:27

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721761°S, 39.851114°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



LU DK3XBMC6PXBA Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:29

R. José Rissó, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721741°S, 39.851103°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO XII



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: KOB 5412 Data: 26/08/26 Hora: 09:01 KM: 596502

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)				
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré	X			
6	Sistema de Direção				
7	Sistema de Freio				
8	Cinto de Segurança do Motorista	X			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros				
10	Extintor / Suporte do Extintor	X			
11	Limpador de Para-Brisa	X			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)				VERE ABAIXO
13	Vazamentos de Fluidos em Geral				
14	Poltronas	OK			
15	Iluminação Interna				
16	Painel de Instrumentos				
17	Nível do Óleo do Motor	X			
18	Nível de Água	X			
19	Nível de Combustível	X			
20	Ruídos Anormais	X			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)				
22	Pintura / Limpeza	OK			
23	Lataria	X			
24	Pneus (calibragem e desgaste)				

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

INTERNA SETA DIREITA QUEBRADA;
LUZ DE RÉ E A DIREITA SEM FUNCIONAR
CINTOS PASSAGEIRO COM AVERIA;
ILUMINAÇÃO INTERNA NÃO FUNCIONA
TODAS JANELAS (VERIFICAR)
SISTEMA PASTILAMENTO
DADOS TRÁFICOS GASTOS EXTERNO
PAINEL INSTRUMENTO NÃO FUNCIONA
PASTILAMENTO E VÍDEO MONITORAMENTO PENDENTE
CRLV 2026 PENDENTE

☐ APROVADO


☒ REPROVADO

INSPEÇÃO VEICULAR OK VAL. 02/2027



Timemark

Foto 100% Real



C44N42M4XXWABT Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:04

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721771°S, 39.851118°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



CWYCT134AMRNBV Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:05

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721771°S, 39.851118°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real

© RUC9R12YRGRLY Timemark Verified


Qua, 26 ago. 2026 09:09

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721843°S, 39.851127°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark

Foto 100% Real



© 2PXHNW114DGYGG Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 09:03

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721771°S, 39.851118°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO XIII



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: (X) Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: E2L 3799 Data: 27/08/2026 Hora: 08 : 40 KM: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)				
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista		✓		
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral				
14	Poltronas		✓		
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos		✓		
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria		✓		
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


BANCOS SOLTOS
CINTO DO MOTORISTA
CAMERA DE RE
PAINEL DE INSTRUMENTOS
CATARATA
FRAÇÃO EXPOSTA
AVARIA NA LATARIA
SELO DETRAN
VIDEO MONITORAMENTO
CRLV

☐ APROVADO ☒ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



C4R9N4WTLC2G2L Timemark Verified


Qui, 27 ago. 2026 08:46

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721755°S, 39.851058°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real



Qui, 27 ago. 2026 08:42

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721765°S, 39.851055°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



Yw2XLRU26LW3L9 Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 08:43

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721765°S, 39.851055°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



Qui, 27 ago. 2026 08:45

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721681°S, 39.850990°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

UYDM3HLECKBB4B Timemark Verified

ANEXO XIV



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus (X) Micro-Ônibus () Van

Placa: FED06C99 Data: 26/03/26 Hora: 10:25 KM: 696483

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	X			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	X			
4	Portas	X			
5	Buzina / Sirene de Ré	X			
6	Sistema de Direção	X			
7	Sistema de Freio	X			
8	Cinto de Segurança do Motorista	X			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	X			
10	Extintor / Suporte do Extintor				
11	Limpador de Para-Brisa				
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	X			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	X			
14	Poltronas				
15	Iluminação Interna	X			
16	Painel de Instrumentos	X			
17	Nível do Óleo do Motor	X			
18	Nível de Água	X			
19	Nível de Combustível	X			
20	Ruídos Anormais	X			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	X			
22	Pintura / Limpeza	X			
23	Lataria	X			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	X			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


~~RODADA AND. FUNCIONA~~
EXTINTOR DEFICIENTE
~~COMBUSTOR DEFICIENTE~~
VIDRO PARA-BrISA TRINADO
3 BANCOS SOLTOS
FAROL BAIXO
CAMERA DE RÉ
VIDEO MONITORAMENTO PENDENTE
OLV PENDENTE
CERTIFICADO DETRAN PENDENTE

APROVADO X REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



Timemark Verified
DRDHXTW34NEE4D

Qua, 26 ago. 2026 10:09

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721672°S, 39.850996°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



3NBBYXDBGML2C1 Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 10:09

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721751°S, 39.851049°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© MWXU4NTNYGDUDH Timemark Verified

Qua, 26 ago. 2026 10:08

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721758°S, 39.851032°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO XV



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus (X) Micro-Ônibus (X) Van

Placa: FFN 8E38 Data: 27/08/2026 Hora: 09:10 KM: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)				
3	Tacógrafo (aparelho e disco)				
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista		✓		
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas		✓		
15	Iluminação Interna				
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza		✓		
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


BANCOS RASGADOS
CINTO MOTORISTA
CAMERA DE RÉ NÃO DA IMAGEM
LIMPEZA
CRLV
SELO DETRAN
VIDEO MONITORAMENTO

APROVADO X REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



BB4MCC3H9MBX63 Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 09:00

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721809°S, 39.850961°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark
Foto 100% Real



© B3KXGH1N91HM9E Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 08:59

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721809°S, 39.850961°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO XVI



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus () Micro-Ônibus (X) Van

Placa: FQ5 3173 Data: 27/08/2026 Hora: 17:00 KM: _____


ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo				
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓	✓		
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros		✓		
10	Extintor / Suporte do Extintor		✓		
11	Limpador de Para-Brisa		✓		
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)		✓		
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza		✓		
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

CRLV
CERTIFICADO DETRAN
CINTO DE SEGURANÇA
EXTINTOR SELO
SIRENE DE RÉ
FAROL BAIXO ESQUERDO
VÍDEO MONITORAMENTO
LIMPA-VIDRO DE PARA-BRISA DIREITO
LIMPEZA

☐ APROVADO ☒ REPROVADO





Timemark

Foto 100% Real



© MRECCARML4GH1K Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 17:18

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721910°S, 39.851127°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© D32BK4ENYWDRX4 Timemark Verified


Qui, 27 ago. 2026 17:17

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721910°S, 39.851127°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Timemark
Foto 100% Real



© EUBAXBEDYABWPH Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 17:18

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721910°S, 39.851127°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Timemark

Foto 100% Real



© TW46NPGPHE1MDU Timemark Verified

Qui, 27 ago. 2026 17:19

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721847°S, 39.851212°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400340033003900320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.